

# कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय,

सोलापूर ( सा.बां.) विभाग, सोलापूर  
सात रस्ता, कारीगर पेट्रोल पंपासमोर  
सोलापूर ४१३००३.

Phone No. (०२१७) २३१२३१०	E-mail :- solapur.ee@mahapwd.com
जा.क्र./एसओएल / पीडब्ल्यूडी / रेशा / ४२४६ / सन-२०१८.	दिनांक :- ०९ / ०७ / २०१८.

प्रति,

प्राचार्य,

माईर्स, विश्वशांती गुरुकुल स्कूल,  
केगांव, सोलापूर.

**विषय :-** इमारत सुस्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत..

**संदर्भ :-** १) आपले पत्र जा.क्र. MIT / SOL / २०१८-१९/०३७२/२०१८ दि.२८/०५/२०१८.

२) उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, उत्तर सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.आस्थापना/११३०/२०१८  
दि - ०५/०७/२०१८.

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये, प्राचार्य, माईर्स विश्वशांती गुरुकुल स्कूल केगांव, सोलापूर यांनी इमारत सुस्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत संदर्भ क्र.१ अन्वये अर्ज सादर केला. त्याप्रमाणे सदर अर्जदाराचे जागेवर जाऊन उपविभागीय अभियंता, सा.बां.उपविभाग, उत्तर सोलापूर यांनी पाहणी केली आहे व त्याबाबतचा अहवाल संदर्भ क्र. २ चे पत्रान्वये या कार्यालयास सादर केलेला आहे. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावरून क्र. A, B, B-२ या तीन इमारतीची पाहणी केली असून पाहणीच्या वेळी इमारतीचे बांधकाम सर्व दृष्टीकोनातून पूर्ण झालेले होते. त्यामुळे इमारतीचा पाया त्यांचे कॉलम, बिम, स्लॉब, इमारतीच्या इतर अंगाची व आर.सी.सी.डिझाईन ची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. परंतु इमारतीच्या बाहय भौतिक तपासणी केली असता, सदरच्या इमारती सुस्थितीत असल्याचे दिसते. हे आपल्या माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी.

कार्यकारी अभियंता,

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर

प्रत :- उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, उत्तर सोलापूर यांना माहितीसाठी रवाना.